



MMMZ / MZT
GRL. RAFAEL BUELNA INTERNATIONAL AIRPORT

MMMZ/MZT
Apt Elev 38'
N23 09.7 W106 15.9

JEPPESEN
3 NOV 17 (10-9) EII 9 NoV

MAZATLAN, MEXICO
GEN RAFAEL BUELNA INTL

Dirección:

Carretera Internacional al Sur s/n
Mazatlan, Sinaloa. C.P. 82000

Teléfono: +52 (722) 273 0981

Informacion operativa:

Horas de operación: 24/7.


Aduana y migración: 24/7.

Combustible disponible: Avgas 100/130
& Jet A.

Se puede esperar retrasos en el abasto de combustible ya que el gobierno les da prioridad a las operaciones comerciales.

Cat Fuego: VII

Notas: Hay un acceso exclusivo en la puerta A (alfa) para vehículos de emergencia y apoyo en tierra que no está diseñado para aeronaves.



ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

RWY	USABLE LENGTHS	LANDING BEYOND		TAKE-OFF	WIDTH
		Threshold	Glide Slope		
08 26	HIRL REIL PAPI-L (angle 3.0°)				197' 60m

	TAKE-OFF	FOR FILING AS ALTERNATE	
		Precision	Non-Precision
All Rwy's			
1 & 2 Eng	400-1	A B 600-2	800-2
3 & 4 Eng	300-¾	C D	

CHANGES: None.

© JEPPESEN, 1999, 2017. ALL RIGHTS RESERVED.



MMMZ / MZT
GRL. RAFAEL BUELNA INTERNATIONAL AIRPORT

Llegadas

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones del ATC para rodar a la plataforma de aviación general o a la comercial.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración, así también su equipaje.
3. Cuando los pasajeros hayan bajado del avión, aduanas, agentes federales y agricultura abordarán la aeronave para hacer una inspección de cualquier equipaje, pasajero o comida abordo. Tomar en cuenta que todo equipaje debe bajarse del avión. Cualquier comida será tirada a la basura.

4. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos.

Departures

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración, así también su equipaje.
2. Los pasajeros deben caminar adentro del edificio de la aviación general para llevar a cabo el proceso de CIQ (Aduanas, Inmigración y Cuarentena). Los pasajeros deben estar presentes durante la inspección.
3. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos.

