




MMPR/PVR
LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERNATIONAL AEROPUERTO

MMPR/PVR

Apt Elev 23'
N20 40.8 W105 15.3

JEPPESEN PUERTO VALLARTA, MEXICO
22 SEP 17 (10-9) LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTL



ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION							
RWY	HIRL	SALS	REIL	USABLE LENGTHS		TAKE-OFF	WIDTH
				Threshold	Glide Slope		
04	HIRL	SALS	REIL	PAPI-L (angle 3.0°)			148'
22	HIRL	REIL	PAPI-L (angle 3.0°)				45m
TAKE-OFF					FOR FILING AS ALTERNATE		
	Rwy 22		Rwy 04				
1 & 2 Eng	300-1		500-1		A	800-2	
3 & 4 Eng	300-1/2				B		
					C		
					D		

CHANGES: None. © JEPPESEN, 2000, 2016. ALL RIGHTS RESERVED.

Dirección:

Carretera a Tepic Km. 7.5, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48311

Teléfono: +52 (722) 273 0981

Horas de operación: Invierno 1300-0400 UTC / Verano 1200-0300 UTC

Extensión de servicios: Disponible bajo pedido antes de 2200 UTC y puede ser hasta 0500 UTC, aplican cargos adicionales
FBO: AEROTRON.

Combustible disponible: Avgas 100/130 & Jet A

ASA Releases no son aceptados en este Aeropuerto, las ordenes de combustibles deberan ir dirigidas para AEROTRON FBO.

Cat Fuego: VIII



MMPR/PVR
LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERNATIONAL AEROPUERTO

Llegadas

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones del ATC para rodar a la plataforma de AEROTRON FBO.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración, así también su equipaje.
3. Cuando los pasajeros hayan bajado del avión, aduanas, agentes federales y agricultura abordarán la aeronave para hacer una inspección de cualquier equipaje, pasajero o comida abordo. Tomar en cuenta que todo equipaje debe bajarse del avión. Cualquier comida será tirada a la basura

4. El proceso tarda aproximadamente 15-20 minutos.

Salidas

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración, así también su equipaje.
2. Los pasajeros deben caminar adentro del edificio de la aviación general para llevar a cabo el proceso de CIQ (Aduanas, Inmigración y Cuarentena). Los pasajeros deben estar presentes durante la inspección.
3. El proceso tarda aproximadamente 15-20 minutos.

