




MMVR / VER AEROPUERTO INTERNACIONAL GEN. HERIBERTO JARA

MMVR/VER
Apt Elev 90'
N19 08.7 W096 11.2

JEPPESEN
30 DEC 16 (10-9) E11 5 Jan

VERACRUZ, MEXICO
GEN HERIBERTO JARA INTL



Dirección:
Las Bajadas s/n. C.P. 91698.
Teléfono: +52 (722) 273 0981.

Información Operativa:
Horas de operación: Invierno 1200-0500 UTC / Verano 1100-0400 UTC.
Aduanas e Inmigración: Durante las horas operativas.
Combustible disponible: Avgas 100/130 & Jet A-1.

Se pueden esperar retrasos en el abasto de combustible ya que el gobierno les da prioridad a las operaciones comerciales.

Forma de pago del combustible:
Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, tarjeta Uvair-World Fuel o Autorización ASA.

AMEX no es aceptada.

Cat Fuego: VI.

RWY	HIRL	PAPI-L (angle 3.0°)	USABLE LENGTHS			WIDTH
			Threshold	Glide Slope	TAKE-OFF	
18	HIRL	PAPI-L (angle 3.0°)				148'
36	HIRL	SALSF PAPI-L (angle 3.0°)				45m
TAKE-OFF			FOR FILING AS ALTERNATE			
Rwys 18, 36						
1 & 2 Eng	300-1			A	1000-2	
3 & 4 Eng				B		
				C		
				D		

CHANGES: Ramp, taxiways, parking spots.

© JEPPESEN, 2000, 2016. ALL RIGHTS RESERVED.



MMVR / VER AEROPUERTO INTERNACIONAL GEN. HERIBERTO JARA

Llegada

1. Al llegar, la tripulación debe seguir las instrucciones del ATC para rodar el avión hasta la Plataforma de Aviación General.
2. Parte de nuestro personal, pedirá tanto a la tripulación como a los pasajeros sus respectivos pasaportes
3. Cuando los pasajeros hayan bajado del avión, aduanas, agentes federales y agricultura abordarán la aeronave para hacer una inspección de cualquier equipaje, pasajero o comida abordo. Tomar en cuenta que todo equipaje debe bajarse del avión. Cualquier comida será tirada a la basura.
4. Los pasajeros deben caminar adentro del edificio de la aviación general para llevar a cabo el proceso de CIQ (Aduanas, Inmigración y Cuarentena). Los pasajeros deben estar presentes durante la inspección.
5. Todo el proceso tomará alrededor de 15-20 minutos.

Salida

1. Nuestros agentes llevarán los pasaportes de la tripulación y de los pasajeros, junto con el equipaje.
2. El equipaje será revisado con la máquina de rayos X para una inspección de seguridad.
3. Todo el proceso tomará alrededor de 10-15 minutos.

