



MMMT/MTT
MINATITLAN INTERNATIONAL AIRPORT

MMMT/MTT


Apt Elev 36'
N18 06.2 W094 34.8



20 APR 18 (10-9) E11 26 Apr

MINATITLAN, MEXICO

MINATITLAN INTL



ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

RWY	USABLE LENGTHS	LANDING BEYOND	TAKE-OFF	WIDTH
01 19	HIRL REIL PAPI-L (angle 3.0°)			148' 45m

TAKE-OFF		FOR FILING AS ALTERNATE	
All Rwy's			
1 & 2 Eng	200-1	A	800-2
		B	
3 & 4 Eng	200-1/2	C	
		D	

CHANGES: Runway turnarounds, parking gates, note.

© JEPPESEN, 2002, 2018. ALL RIGHTS RESERVED.

Dirección:

Carretera Antigua a Minatitlán km.21.5,
C.P. 96340

Teléfono: +52 (722) 273 0981

Información Operativa:

Horas Operativas: Invierno 1300-0100
UTC / Verano 1200-0000 UTC

Antelación y extensión de horario:
Disponible (se solicita antes de las
17:00 L.T. / 2200 UTC) y tiene costos
extras.

Aduanas e Inmigración: Durante las
horas operativas y extensión de horario
si se requiere.

Combustible Disponible: Avgas
100/130 & Jet A

Cat Fuego: VI

ATC

TWR/MTT | 118.1 MHZ

IFR FLIGHTS

VOR/DME MTT | 116.4 MHZ



MMMT/MTT
MINATITLAN INTERNATIONAL AIRPORT

Llegadas

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones del ATC para rodar a la plataforma de aviación general o a la comercial.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración.
3. Cuando los pasajeros hayan bajado del avión, aduanas, agentes federales y agricultura abordarán la aeronave para hacer una inspección de cualquier equipaje, pasajero o comida a bordo. Tomar en cuenta que todo equipaje debe bajarse del avión. Cualquier comida será tirada a la basura.

4. Los pasajeros deben caminar adentro del edificio de la aviación general para llevar a cabo el proceso de CIQ (Aduanas, Inmigración y Cuarentena). Los pasajeros deben estar presentes durante la inspección.
5. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos.

Salidas

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración, así también su equipaje.
2. El equipaje será revisado con la máquina de rayos X para una inspección de seguridad.
3. El proceso tarda aproximadamente 40-50 minutos.

