




MMNL/NLD
AEROPUERTO INTERNACIONAL QUETZALCOATL

MMNL/NLD
Apt Elev 484'
N27 26.6 W099 34.2

JEPPESEN NUEVO LAREDO, MEXICO
10 OCT 14 (10-9) Eff 16 Oct QUETZALCOATL INTL



ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

| RWY | | USABLE LENGTHS | | TAKE-OFF | WIDTH |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|
| | | LANDING BEYOND Threshold | Glide Slope | | |
| 14 | HIRL REIL SALS PAPI-L (angle 3.0°) | | | | 148' |
| 32 | HIRL REIL PAPI-L (angle 3.0°) | | | | 45m |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | TAKE-OFF | | FOR FILING AS ALTERNATE |
|-----------|----------|--------|-------------------------|
| | Rwy 14 | Rwy 32 | |
| 1 & 2 Eng | 300-1 | 300-1¼ | A |
| 3 & 4 Eng | | | B |
| | | | C |
| | | | D |
| | | | 800-2 |

Dirección:

Km. 5 Carretera a Piedras Negras
Apartado Postal 559, C.P. 88000.
Teléfono: +52 (722) 273 0981.

Información Operativa:

Horas de operación: Invierno 1400-0200 UTC / Verano 1300-0100 UTC.
Aduanas e Inmigración: Durante horas operativas del aeropuerto.
Combustible disponible: Avgas 100/130, Jet A-1.

Se puede esperar retrasos en el abasto de combustible ya que el gobierno les da prioridad a las operaciones comerciales.

Forma de pago del combustible:

Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta Uvair-World Fuel o Autorización ASA.

Cat Fuego: V.



MMNL/NLD AEROPUERTO INTERNACIONAL QUETZALCOATL

Llegada

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones del ATC para rodar a la plataforma de Aviación General.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Inmigración.
3. Los pasajeros deben caminar adentro del edificio de la aviación general para llevar a cabo el proceso de CIQ (Aduanas, Inmigración y Cuarentena). Los pasajeros deben estar presentes durante la inspección.
4. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos.

Salida

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Inmigración.
2. El equipaje será revisado con la máquina de rayos X para una inspección de seguridad.
3. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos.

